

サンコー通信 2018.12

pH計点検業務代行のご紹介

排水処理設備のpH計点検業務を代行いたします！

pHが正しく計測できないと、以下のような不具合が起こります。

- ・凝集反応槽→凝集不良(凝集pH設定範囲から外れるため)
- ・最終中和槽→異常pH排水の放流

サンコー分析センターでは、排水処理施設や各設備でのpH計点検業務を皆様に代わり実施いたします。
ご相談、お申し付けください。



pH電極と中和槽

是非、お声かけください！

株式会社サンコー分析センター

静岡県浜松市南区下江町604-1

TEL053-426-0731 FAX053-425-0464

URL:<http://www.sankobunseki.co.jp>

E-mail:info@sankobunseki.co.jp